

Kaksi kirkkopaloa kahden viikon aikana — molemmat tuhopolttoja

● Pietarsaaren maalaiskunnan historiallisesti arvokas kirkko tuhoutui pahoin tulipalossa myöhään elokuun 21. päivän iltana. Yli 500 vuoden ikäinen kirkko oli vakuutettu noin 20 miljoonasta markasta.

● Huolimatta lähes sadan miehen ja puolenkymmenen palokunnan ponnisteluista paloivat kirkon korkea torni ja katto. Myös sisäosat kärsivät pahoja savuvahinkoja.

● Vajaan kahden viikon kuluksi eli elokuun 3. oli Pietarsaaren kaupungin puukirkossa uhkaava palonalku. Ainoastaan kahden aamuyöllä liikkeellä olleen naisen tekemä ripeä palohälytys todennäköisesti pelasti kirkon. Savuhälyttimet nimittäin kieltivät palosta vasta 20 minuuttia kuluttua varsinaisesta palohälytyksestä.

● Yksin jo nämä palot olivat kova isku sekä Pietarsaaren kaupungille että sen palo- ja pelastustoimelle. Iskun lujutta kuitenkin lisää se, että molemmat kirkkopalot ovat tuhopolttoja.

● Maalaiskunnan kirkon palo on jo varmistunut tuhopoltoksi ja kaupungin kirkon palonsyy puolestaan viittaa hyvinkin vahvasti tuhopolttajan tekosiin.

● Pietarsaareissa ei poliisi laajoista tutkimuksistaan huolimatta ole vielä onnistunut tavoittamaan tuhopolttajaa — tai tuhopolttajia. Kaupunkilaisten keskuudessa nyt vain arvailaankin mikä saat-taisi olla seuraava kohde...



Pietarsaaren maalaiskunnan palavaa kirkkoa oli sammuttamassa puolenkymmentä palokuntaa liki sadan miehen voimin. Apuvoimina oli myös paikallisia asukkaita, jotka auttoivat mm. kirkon arvokkaan irtaimiston pelastamisessa. Kuva: Rafael Söderberg.

Pietarsaaren maalaiskunnan kirkkoon asennettu automaattinen savuhälytys reagoi paloon myöhään sunnuntai-iltana kello 23.17, jolloin pärähti myös Pietarsaaren aluehälytyskeskuksessa. Pietarsaaren palolaitokselta kiirehti ensimmäinen lähtö matkaan minuuttia myöhemmin. Jo menomatkalla palomestari *Tapani Kuusniemen* johdolla lähteneet miehet havaitsivat kirkon tornin savuavan ja saman tien hälytettiin II lähtö eli vapaavuorolaiset, koskapa tilanne vaikutti vakavalta.

Palopaikalla oli kirkon talonmies valmiina availemassa lukkoja ja palomiehet tekivät sammutushyökkäyk-

sen kirkon oven ja ikkunan kautta. Muistikuvien mukaan suurikokoinen ikkuna oli jo tuolloin rikki; oliko se sarkynyt lämmön vaikutuksesta vai oliko tuhopolttaja sen rikkonut, sitä ei vielä tiedetä varmasti.

— Ensi alkuun luultiinkin palon olevan hallinnassa, mutta kun kirkon länsipäädyn puoleinen ovi avattiin, huomattiinkin palon edenneen jo kirkon korkeaan torniin. Eteisen ja tornin välisessä katossa ollut luukku oli auki ja palo pääsi lähes esteettä etenemään tornin puurakenteisiin saakka. Sen sijaan kirkon sisällä palo oli jo tuolloin lähes sammunut, kertoilee öisistä tapahtumista Pietarsaaren palopäällik-

kö *Rafael Söderberg*.

Samaisena sunnuntai-iltana oli palopäällikkö Söderberg viettämässä kesälomapäiviään kotosalla, kun komentopuhelimen kautta kantautui tieto kirkkopalosta. — Lähdin siltä istumalta pihalla olevaan autooni kuuntelemaan radioliikennettä, huomattuani tilanteen vakavuuden vedin vaatteet niskaani ja saavuin palopaikalle kello 23.39.

Palo leviää torniin ja kattoon

— Päästyäni palopaikalle huomasin tulen jo levinneen tornin katon läpi huolimatta

*Teksti:
Juha Heikkinen*

*Kuvat:
Juha Heikkinen
Rafael Söderberg*

siihen ja kirkon kattoon suunnatusta vesitykistä. Silloin vielä otaksuttiinkin, että vain torni tuhoutuu, Söderberg jatkaa.

Niin suurinpiirtein kävinkin ja torni putosi maahan hieman ennen puoltyötä. Sen jälkeen palo eteni edelleen kirkon ullakolle. Miten, se ei ole selvillä, mutta otaksuttavasti tornin ja kirkon ullakon välinen palo-ovi oli joko auki tai aukaistu.

— Sammutustöiden alkuvaiheessa ei vesitykeille saatu riittävästi vettä, koska paine oli alhainen. Tästä tiedotettiin kaupungin vesilaitokselle, joka käynnistikin kolme ylimääräistä pumpua ja tilanne parani.

Palopäällikkö Söderbergin mukaan kirkon kattorakenteita koetettiin avata moottorisahoilla. Työtä kuitenkin vaikeutti tuntuvasti se, että kirkon sisäpuolinen kiviholvi oli rakennettu lähes kiinni puiseen ulkokattoon. Niinpä sahat tahtoivat jatkuvasti osua kivisiin holvirakenteisiin.

— Jos sammutustyössä olisi käytetty ylenmäärin vettä, olisi sisempi kiviholvi ilmeisesti sortunut alas, sanoo Söderberg.

Niinpä komeat holvikupolit nokeentuivat pahasti, mutta ovat todennäköisesti ehjät. Ne tullaan kuitenkin vielä tarkastamaan kirkon korjaustöiden yhteydessä.

Palo alkoi talttua kahden aikoihin yöllä, mutta kirkon jälkisammutus jatkui aina pitkälle aamuyön tunteihin saakka.

Palo alkoi urkuparven alta

Myöhemmissä tutkimuksissa tulipalon todettiin alkaneen kirkon urkuparven alta. Tästä paikasta on vain muutama metri eteiseen,

jonka yläpuolella puolestaan sijaitsee palanut, korkea torni.

Kirkon sisusta vaurioitui pahoin ainoastaan urkuparven lähistöltä, mutta savuja ja nokivahingot ovat kirkon sisällä huomattavat.

Pietarsaaren maalaiskunnan kirkon sammutukseen osallistui yli puolenkymmentä palokuntaa; Pietarsaaren VPK, Oy Wilh. Schauman Ab Pietarsaaren TPK, Luodon puolivakinainen palokunta sekä Uudenkaarlepyyn, Ähtävän ja Pietarsaaren maalaiskunnan palokunnat.

— Kirkon sammutustöihin otti osaa kaikkiaan satakunta henkeä eikä kaikille oikein löytynyt töitä palon aikana, Söderberg kertoo.

Mukana oli myös runsaasti yksityishenkilöitä, jotka auttoivat mm. kirkon irtaimiston pelastamisessa.


Maalaiskunnan kirkon sammutustyöt sitoivat Pietarsaaren yhteistoimintalueen palokunnat moneksi tunniksi ja tänä aikana päivystivät Purmon ja Jepuan palokunnat.

— Yhteistoimintaluettelamme on kaikkiaan kymmenen palokuntaa ja kaikki saadaan liikkeelle alle puolessa tunnissa. Niinpä esimerkiksi Uudenkaarlepyyn palokunta sai hälytyksen sunnuntai-iltaiseen kirkkopaloon kello 23.41 ja he olivat paikalla jo kello 00.04 yli 20 kilometrin ajomatkan jälkeen.


Maalaiskunnan kirkon paloturvallisuus oli tyydyttävä

Palopäällikkö Rafael Söderbergin mukaan jo 1980-luvulla keskusteltiin kirkon edustajien kanssa paloturvallisuusasioista ja niistä tehtiin saman tien mustaa valkoiselle erityisen paloturvallisuuslistan muodossa. Ennen tätä palaveria eivät esimerkiksi maalaiskunnan kirkon kokoushuoneasiat olleet aivan kunnossa.

— Saman tien kierrettiin läpi kaikki Pietarsaaren seudun kirkot ja hoidettiin kuntoon esimerkiksi poistumistiet ja automaattihälytysjärjestelmät. Alunperin toivoin maalaiskunnan kirkkoon kuivasprinklerijärjestelmää,



Palo sytytettiin urkuparven alta vasemmalta puolelta. Tällä paikalla ovatkin palovahingot suurimmat, esimerkiksi yläpuolella olevat puolentoista miljoonan markan arvoiset urut tuhoutuivat.



Vain muutaman metrin päässä syttymispaikasta on eteinen, jonka katossa näkyy aukko. Sen peitteenä ollut luukku oli palon alkaessa joko auki tai aukaistu ja näin palo pääsi esteettä leviämään korkean tornin puisiin rakennelmiin.

hän tulee nyt vaatimaan sinne kuivasprinklausjärjestelmää samoin kuin osastointiakin.


Pietarsaaren maalaiskunnan kirkon hälytyslaitteet oli viimeksi tarkastettu syksyllä 1983 ja ne olivat kunnossa. Laitteita oli myös kokeiltu aina kerran kuussa eikä niiden toiminnassa ollut moittimista. Myöskään vika hälytyksiä ei ole ollut.

Kahden viikon kuluttua uusi kirkkopalo

Vain vajaan kahden viikon kuluttua maalaiskunnan kirkkopaloista paloi Pietarsaaren jälle — tällä kertaa oli vuorossa aivan kaupungin keskustassa sijaitseva vuonna 1731 rakennettu puinen ristikirkko.

Pietarsaarelaiset *Eivor Liljestränd* ja *Disa Nylund* olivat sulkeneet grillinsä aamuyön tunteina lauantaina 3. 8. Naiset olivat autollaan liikkeellä autiossa keskustassa, kun he kello 4.30 aikoihin huomasivat kirkon nurkasta kohoavan savua. Mentään hieman lähemmäksi he huomasivat myös liekkien nousevan nurkasta.

Onni onnettomuudessa oli se, että paloasema sijaitsee aivan kirkkoa vastapäätä noin 50 metrin päässä ja naiset kaarsivat välittömästi autollaan suoraan paloaseman pihaan tekemään hälytystä. Palokunta olikin paikalla jo noin minuutin kuluttua hälytyksestä eli noin



Pietarsaaren kaupungin puukirkko sytyttiin "hyvästä" paikasta, sillä nurkka on lähes täysin suojassa sivullisten katseilta. Piha-alueen puolellekaan ei nurkkausta juuri näy — varsinkaan kesäaikaan. Laudoitusta on jo ehduttu tilapäisesti korjailemaan sytytyskohdasta. Keskusrikospoliisi vahvisti palon tuhopoltoksi syyskuun 6, mutta oli hyvin vaikeas yksityiskohdista.

kello 4.35. Silloin liekit nuoleskelivät jo puukirkon keltaiseksi maalattua seinälaudoitusta.


— Miehet olivat olleet sa-

maisena yönä noin kello 02.00 aikoihin sammuttamassa mopopaloa ja olivat töin tuskin ehtineet käydä uudestaan nukkumaan, kun hälytys tuli, kertoo palopäällikkö Söderberg.

— Palo saatiin nopeasti suihkulla hallintaan, joskin seinää jouduttiin hieman avaamaan. Kirkon sisällä oli runsaasti savua ja myös sisäpuolelta avattiin. Tällöin huomattiin, että tuli oli jo edennyt vanhojen hirsien läpi sisäpuolelle ja seinässä oli noin kymmenen sentin läpimittainen reikä. Maali oli myös kupruillut sisäpuolelta lämmön vaikutuksesta.

Kyse oli nyt vain minuuteista, sillä samaisella kohdalla mistä palo alkoi, on ullakolle asti ulottuva tuuletuskanava, jota pitkin palo olisi levinnyt nopeasti aina ullakolle saakka.

— Ullakolla olisi ollut huomattava palokuorma



Tästä yleiskuvasta on nuolella osoitettu ullakon ja tornin välinen ovi. Ullakon katto oli rakennettu aivan kiinni torniin.

joka olisi maksanut seurakunnalle noin 100 000 markkaa. Tämä ei kuitenkaan toteutunut, mutta sen sijaan laitettiin kuntoon mm. poistumistiet, merkki-valaistukset sekä savuhälytysjärjestelmä, jatkaa Söderberg.

Seurakunta myös hieman laski kirkon pääportin pohjaa niin, että palolaitoksen kalustollakin saattoi ajaa aivan kirkon viereen. Maalaiskunnan kirkko on kauttaaltaan ympäröity jyrkällä kivimuurilla ja ennen portin pohjaan laskua ei palolaitoksen kalustolla ollut asiaa kirkon pihamaalle. Samalla anottiin aitaan laitettavaksi paloauton mentäviä läpiä, mutta siihen ei suostuttu.

— Joka tapauksessa pidin kirkon paloturvallisuutta ennen paloa tyydyttävänä. Tosin, jos kirkko olisi ollut kuivasprinklattu ja osastoitu, olisivat palovahingot olleet varmasti huomattavasti pienemmät.

Palopäällikkö Söderberg jatkaakin, että kirkon kunnostustöiden yhteydessä



Tämä ovi johti kirkon tornista edelleen ullakkotiloihin. Sen otaksutaan myös olleen avoinna; siksi nopeasti palo levisi tornista ullakolle. Kuva: Rafael Söderberg.

maalattu vuonna 1780 ollen maamme vanhimpia. Kirkon kattokruunut ovat peräisin 1690-luvulta ja seitzenhaarainen, yli kahden metrin korkuinen kynttilänjalka on puolestaan 1700-luvun alkuvuosilta.

Molemmat kirkkopalot tuhopolttoja

sinne varastoitujen tavaroiden muodossa. Ullakolla on edelleen mustuneita ja osittain hiiltyneitä hirsii muistuttamassa kirkkoa vuonna 1933 vaurioittaneesta tulipalosta. Tuolloin palo sai alkunsa lämpökaminasta ja kirkko tuhoutui pahoin, kertoo Söderberg.

Hälyttimet toimivat — vaikkakin myöhään

Pietarsaaren kaupungin vanhaan kirkkoon oli asennettu savuhälyttimet ja ne oli aika-ajoin tarkastettu ja toimiviksi havaittu. Pietarsaaren palolaitokselle tuli automaattinen hälytys kuitenkin vasta kello 4.55, jolloin kirkon sammuttaminen olisi varmasti ollut oleellisesti vaikeampaa. Hälyttimiä on kirkossa parisenkymmentä.

Myös Pietarsaaren kaupungin kirkon irtaimisto on verrattain arvokasta: alttaritaulu on *Frans Gabriel Westerbergin* käsialaa ja se on

Pietarsaaren kaupungin kirkon palo vahvistui melkein heti todennäköiseksi tuhopoltoksi, koska syttymiskohdassa ei ole edes minäkänlaisia sähkölaitteita.

Kaupungilla levisi välittömästi palon jälkeen huhu, jonka mukaan kirkko olisi sytytetty puhalluslampulla. Tätä teoriaa tukisi myös kirkon seinään syntynyt kymmenen sentin kokoinen reikä.

Poliisi ei kuitenkaan vielä ole vahvistanut puhalluslampputeoriaa.

Pietarsaaren maalaiskunnan kirkkopalo vahvistui tuhopoltoksi lauantaina 24. elokuuta. Keskusrikospoliisin antaman tiedotteen mukaan palo sytytettiin tahallaan palavan nesteen avulla.

Pietarsaaren poliisi oli jo aiemmin pidättänyt pietarsaarelaisen miehen, jolla epäiltiin olevan tietoja kirkkopaloista. Mies vapautettiin kuitenkin parisen viikkoa jatkuneiden kuulustelujen jälkeen.

Kova isku kaupungille ja sen palo- ja pelastustoimelle

— Yleisesti ottaen nämä kirkkopalot ovat aika kova isku sekä palo- ja pelastustoimelle että myös itse kaupungille. Nyt ovatkin täällä Pietarsaassa vallalla ajatukset siitä, onko mahdollisia pyromaaneja yksi vai useampia ja mikä olisi seuraava kohde, tuumaa Söderberg.

— Palolaitoksella ovat jatkuvasti päällä 1. ja 2. asteen hälytykset eli vapaavuorolaiset kutsutaan heti mukaan palon sattuessa. Maalaiskunnan kirkkopalon jälkeen ovatkin lähiseutujen seurakunnat järjestäneet kirkkojensa vartiointin. Luodon kirkko on paraikaa korjaustöiden alla ja myös sinne on lähetetty toimintaohjeita, Söderberg kertoo.

Elokuun alussa pidettiin Pietarsaassa palopäällikön johdolla palaveri, jossa olivat läsnä mm. poliisi, kaupungin tekninen lautakunta, seurakunnat ja Museovirasto. Tässä kokouksessa pohdittiin esimerkiksi kirkkojen vartiointia sekä tulevaisuuden toimenpiteitä eli selvitettiin lähinnä arkoja kohteita sekä niiden suojelemista.

Myös Pietarsaaren palolaitoksella on useaan kertaan kokoonnuttu keskustelemaan kaikista palovaarallisista kohteista ja niiden sammutustoimista.

pt


Ainutlaatuinen kivikirkko

Pietarsaaren maalaiskunnan — eli Pedersören — uusklassista tyyliä noudatteleva kivinen ristikirkko on rakennettu vuosina 1380—1400. Kirkon omistaa Pietarsaaren maaseurakunta ja se sijaitsee vain reilun kilometrin päässä Pietarsaaren torilta.

Erikoisinta on kirkossa sen 58 metrin mittainen torni, se on tutkijoiden mukaan ainutlaatuinen maassamme.

Tulipalosta saatiin pelastettua kirkon lähes koko arvokas irtaimisto. Rahallisesti kallein esine eli taiteilija Pekka Halosen vuonna 1896 maalaama alttaritaulu jouduttiin leikkaamaan puukolla irti kehyksistään ja lisäksi se oli ehtinyt jo hieman vaurioitumaan palossa. Museoviraston tutkijoiden mukaan taulu pystytään kyllä entisöimään, mutta aivan entisen veroista siitä ei koskaan enää saada. Taulu oli vakuutettu 400 000 markan summasta.

Niin ikään palosta saatiin pelastettua Madonna-aiheinen puuveistos, muutama pienempi veistos sekä kivetä ja kuparista valmistettu kastemalja. Veistosten maallit olivat jo ehtineet kärsiä kuumuudesta, mutta ne selvi-



Pietarsaaren maalaiskunnan kivinen ristikirkko on asiantuntijoiden mukaan ainutlaatuinen. Erikoisinta kirkossa on — tai oli — sen 58 metrin mittainen uljas torni. Kuvassa etualalla näkyy portti, jonka pohjaa laskettiin jokunen vuosi sitten palolaitoksen yksiköiden sisäänkäynnin helpottamiseksi. Kuva: Rafael Söderberg.



Pietarsaaren palopäällikkö Rafael Söderberg sanoo, että kirkkopalot ovat olleet kova isku sekä itse kaupungille että myös palo- ja pelastustoimelle.

Pietarsaaren palotoimi

sivät silti suuremmitta vaurioita.

Kirkon alttari ja saarnatuoli suojattiin palon aikana muoveilla, mutta kuumuus kuitenkin vaurioitti niiden maalausta. Sakasti, jossa olivat mm. kirkkotekstiilit ja -hopeat, säästyivät kokonaan tulta samoin kuin kellotapulikin. Kirkon penkeistä tuhoutui noin neljäsosa.

Kirkon maankuulut, vuonna 1966 valmistuneet urut paloivat käyttökelvottomiksi. Urkujen varsinainen puukaappi säilyi tosin verrattain ehjänä, mutta kaikki urkupillit sulivat kuumuudessa. Urut oli vakuutettu 1,5 miljoonasta markasta mutta uusien urkujen saaminen kestää kolmen vuotta. Tuhoutuneissa uruissa oli kaikkiaan 36 äänikertaa.

Heti palon jälkeen totesivat Museoviraston tutkijat kirkon kuitenkin säilyneen palossa hämmästyttävän hyvin. Kirkon runko, seinämuurit ja holvit ovat ehjät lukuunottamatta länsipäätä, jonka seinä on vaurioitunut. Savuhinkoja kirkko kärsi runsaasti, mutta toisaalta vesivahingot olivat pienet.

Pietarsaaren maalaiskunnan kirkko oli tunnettu konserttipaikka. Etenkin kirkon urut ja akustiikka saivat kovasti kiitosta ja esiintyjiltä että yleisöltä.

Kirkko oli tapulineen vakuutettu 19,5 miljoonasta markasta. Itse kirkon osuus vakuutussummasta oli noin 17 miljoonaa markkaa.

Museovirasto on kuitenkin kaikkein onneksi — lähinnä kirkon iän erikoisuuden takia — tallentanut piirroksin ja kuvin sekä kirkon että myös tuhoutuneen tornin rakenteet. Tarkkojen jäljelläolevien piirustusten mukaan kirkko pystytäänkin torneineen korjaamaan ja se on myös Pietarsaaren maaseurakunnan aikomus. Myös kulttuuriministeri Gustav Björkstrand on luvannut myötävaikuttaa korjaustöiden rahoitukseen ja asiantuntevien korjaajien saamiseen.

Pietarsaari on pienehkö noin 20 000 asukkaan kaksikielinen kaupunki Pohjanlahden rannalla noin 80 kilometriä Vaasasta pohjoiseen.

Aivan kaupungin keskustassa sijaitseva paloasema lienee niitä tyylikkäämpiä tässä maassa. Vuonna 1912 valmistunut rakennus on ruotsalaisen arkkitehdin käsialaa. Tarinan mukaan arkkitehti laati piirustukset ensin Ruotsinmaalle rakennettuun kirkkoon ja sen jälkeen lahjoitti samaiset piirustukset Pietarsaaren uutta paloasemaa varten. Niinpä ei pidäkään hämmästyä, jos jossain Ruotsia törmää kirkkoon, joka on aivan Pietarsaaren jyhkeän paloaseman näköinen...

Palo- ja pelastustoimi työllistää Pietarsaareissa nelisenkymmentä henkeä. Tähän määrään kuuluvat mm. palopäällikkö, palotarkastaja, 2 paloasemiamiestä, 4 palomestaria, hälytysmestari, 2 sairaankuljettajaa sekä 6 hälytyskeskuspäivystäjää. Miehistöön kuuluu parisenkymmentä miestä, vuorossa on kerrallaan 7 miestä.

Sairauksien kuljetus on palolaitoksen suurin työllistäjä. Keskimäärin kertyy kyytejä vuoden mittaan parisen tuhatta. Tosin tänä vuonna arvioidaan luvun kohoavan jo 2 300:aan. Sairauksien kuljetusautoja on käytössä neljä.

Pieneksi epäkohtaksi on Pietarsaaressakin havaittu pitkähköt, lähinnä Vaasaan suuntautuvat potilaiden siirrot. Nämä ajot onkin jouduttu hoitamaan vapaavuorolaisten avulla ylitöinä, sillä muutakaan ratkaisua ei vielä ole keksitty.

Palopäällikkö Rafael Söderbergin mukaan palolaitoksen kalusto on tällä hetkellä aika iäkäs, mutta parannusta on lähivuosina tuntuvasti luvassa. Nykyiseen kalustoon kuuluvat kaksi sammutusautoa, säiliöauto tilavuudeltaan 11 000 litraa, uudehko raskas pelastusauto, yli 20-vuotias tikasauto, johtoauto sekä huoltoauto.



Pietarsaaren palolaitoksen toimitilat ovat jyrkeiden kiviseinien suojaamat. Rakennus on valmistunut vuonna 1912 ja tarkemmin katseltuna löytyy rakennuksesta hieman kirkkomaisia piirteitä.

Uusi sammutusauto lienee paloaseman hallissa jo ensi vuonna ja sen jälkeen tulee uusia yksiköitä yksi ja vuosi vauhdilla. Myös erityinen metsäpaloyskikkö kuuluu kalustohankintasuunnitelmiin ja Hägglunds Carrier modulijärjestelmiseen on ollut vakavan pohdinnan alla. Uusi nostolava-auto on kaavailtu hankit-

tavaksi vuonna 1990.

Palopäällikkö Söderberg sanoo, että paloaseman ahtaat tilat ovat suurin ongelma Pietarsaaren palo- ja pelastustoimessa. Nykyinen vanha — joskin erittäin hyväkuntoinen — paloasema on aivan liian pieni. Kalustohalli on hyvinkin täyteen pakattu ja osaa kalustosta joudutaan



Näihin maisemiin tulee Pietarsaaren palo- ja pelastustoimi muuttamaan vuonna 1988 uuden paloaseman valmistuttua. Samaisella tontilla toimii jo Pietarsaaren AHK.



Tiettävästi budjettikirja sisältää kuitenkin kuudennen kanton kykyluokan kuntien palo- ja pelastustoimen valtionapujen lykkäämistä.

Sisäministeri Kaisa Raatikainen (sd) on asettunut jo vastustamaan lykkäyshanketta.

HS 15. 8. 1985

Paloministeri kukisti rahaministerin

Sisäasiainministeri Kaisa Raatikaisen tomerat otteet paloministerinä toivat heti ensi kerralla poikkeuksellisen torjuntavoiton valtiovarainministeriöstä, joka jälleen kerran kaavaili palo- ja pelastustoimen käyttökustannusten valtionosuuksien lykkäämistä. Näin ei käynyt, vaan ensi vuoden talousarvioesitys pitää uutena sisällään 6. kantonkykyluokan kunnat.

säilyttämään kylmissä tiloissa ympäri vuoden. Talvisai-kaan joudutaan turvautumaan hätäratkaisuihin ja niinpä esimerkiksi säiliöauto ja yksi ambulansseista talvehtivat vuokratessa lämpimässä tal- lissa.

— Uusi paloasema valmis- tuu vuonna 1988 ja kusan- nusarvio on noin 15 miljoo- naa markkaa. Samaisella ton- tilla toimii jo nyt Pietarsaaren aluehälytyskeskus, jonka ym- pärille uusi paloasema raken- netaan, kertoo Söderberg. Yhteydenpito paloaseman ja AHK:n välillä hoidetaan ny- kyisin kovaäänisillä, pikapu- helimilla sekä radiolla ilman

suurempia ongelmia.

Pietarsaari on perinteikäs satamakaupunki, joten palo- laitoksen venekalustonkin täytyy olla hyvää ja tehokas- ta. Tällä hetkellä on palokun- nan "lippulaivana" viiden vuoden ikäinen ja 7,5 metrin pituinen öljyntorjunta- ja pa- lovene. Lisäksi on 4,5 metrin alumiinivene ja kumivene. Talvella taittuu taival myös moottorikelkalla.

— Luvassa on jo suurempi F-luokan öljyntorjuntavene, jonka määräraha-asiat ovat jo kunnossa. Pietarsaareissa on esimerkiksi sukellustoiminta vilkasta ja venekalustoa tarvi- taan, sanoo Söderberg.

Pietarsaaren satamaan on myös sijoitettu öljyntorjunta- kalustoa, joka on nopeasti saatavissa käyttöön, jos tar- ve vaatii.

Palolaitoksen tilastojen mukaan oli viime vuonna läh- töjä kaikkiaan 398, joista 74 oli tulipaloja. Sairaankuljetuk- sia kertyi noin 2 000. Vikahälytyksiä oli runsaasti; esi- merkiksi Oy Wilh. Schaumanin Pietarsaaren tehtaille asennettu uusi hälytysjärjes- telmä aiheutti 40 kertaa tur- han lähdön. Nytemmin on järjestelmä jo saatu toimi- maan, eikä vikahälytyksiä ole ollut.

Luodon — eli Larsmon —

kunta kuuluu myös Pietarsaa- ren palolaitoksen operointi- alueeseen, joskin siellä on myös oma puolivakinainen palokuntansa kaksine sam- mutusautoineen. Palopäällik- kö Söderbergin mukaan on Pietarsaareissa ja Luodossa kesämökkejä arviolta 5 000. Mökkipaloja on vuodessa pari — kolme.

Sopimuspalokuntia on kaksi: Pietarsaaren VPK sekä parhaimmillaan yli 40 miehen vahvuuteen yltävä Schaumanin Pietarsaaren tehtaiden TPK kaksine sammutusautoi- neen.