

Kuhmoisten hotellipalo johti syytteisiin



Kuva 1. Hotelli Eurooppa 1:n vanha puoli paloi perusteellisesti. Etualalla näkyvän sisäänkäynnin vasen puoli oli ravintolaosa. Tulipalossa kuollut henkilö asui vanhan hotellin huoneessa. Hän pelastautui hotellikäytävälle, mutta menehtyi häämyrkytykseen vanhan ja uuden majotusosan väliselle porstasanteelle.

Tulipalo havaittiin ohiajasta henkilöautosta 23.12.1995 klo 3.50. Yli 20 asteen pakkasessa tapahtuneeseen pelastus- ja sammutustyöhön osallistui yksiköitä Kuhmoisista, Jämsästä ja Jämsänkoskelta sekä paikalle osunut hyvinkääläinen palomestarioppilas.

Onnettomushetkellä Eurooppa 4 -hotelliin oli majoittunut kaksi isoa matkustajaryhmää. Venäläisessä lukiolaisryhmässä oli 45, ja saman kansakunnan aikuisryhmässä 19 matkailijaa. Lisäksi hotelliin oli majoittunut yksi omistajista ja hänen osaksi vieraana, osaksi hotellin korjaustyöhön osallistuneena työntekijänä ollut henkilö, joka menehtyi häämyrkytykseen hotellin käytävälle. Kaikki ulkomaalaiset asiakkaat pelastautuivat tai pelastettiin osittain kaksikerroksisen majoitusrakenneosan ikkunoista.

Tulipaloa ja sen pelastus- ja sammutustyötä sekä rakennuksen henkilö- ja paloturvallisuusratkaisuja on selvitetty Pelastustiedon numerossa 1/96.

Valtioneuvosto asetti tutkin-

Kuhmoisissa joulun aatonaattona 1995 tapahtunut hotellipalo on johtanut syytteisiin. Jämsän kihlakunnanviraston johtava kihlakunnansyyttäjä on haastanut käräjille hotellin omistajat ja kunnan palopäällikön.

talautakunnan tutkimaan paloa suuronnettomuusvaaratilanteena. Lautakunnan selvitystä on odoteltu valmistuvaksi näinä aikoina.

Syyte palo- ja pelastussäännösten rikkomisesta

Syyttäjä vaatii hotellitoimintaa harjoittavan yrityksen hallitukselle, puheenjohtajalle ja kahdelle jäsenelle rangaistusta palo- ja pelastussäännösten rikkomisesta. Viittauksina ovat

palo- ja pelastustoimilain pykälät 20, 21 ja 48.

Syyttäjän haasteen perusteella mainitut henkilöt ovat laiminlyöneet palo- ja pelastusmääräysten noudattamisen Eurooppa 1-hotellissa seuraavasti:

1) pitämällä jatkuvasti avoimena ravintola-osan ja vanhan majoitusosan välistä osastoivaa palo-ovea (kuva 3, toim. huom), vanhan majoitusosan ja uuden majoitusosan välistä osastoivaa palo-ovea (kuva 4, toim. huom.) sekä uuden majoitusosan 1. ja 2. kerroksen välistä 2. kerroksesta portaikkoon johtavaa osastoivaa palo-ovea. Kahta ensiksi mainittua ovea pidettiin avoimena siten, että niiden sulkipumput oli saatettu toimintakunnottomiksi. Ovia pidettiin avoimena siitakin huolimatta, että kunnan palopäällikkö oli määrännyt ne suljettavaksi 4.5.1995 suorittamassaan palotarkastuksessa,

2) laiminlyömällä asentaa majoitushuoneisiin palovaroittimet, vaikka edellä sanotussa palotarkastuksessa niiden asentamisesta oli annettu määräys. Palovaroittimet oli hankit-

tu, mutta niitä ei oltu asennettu, 3) laiminlyömällä sisäministeriön pelastusosaston 26.3.1993 antaman määräyksen mukaisen palo- ja onnettomuustilanteita varten laadittavien majoitushuoneisiin esille asetettavien huoneistokohtaisten toimintaohjeiden sekä varokeinoja koskevan suunnitelman toteuttamista koskevan koulutuksen ja harjoituksen sekä

4) poistamalla majoitushuoneiden hätäpoistumisteinä käyttökelpoisista ikkunoista irroitettavat käyttökahvat ja laiminlyömällä asentaa 2. kerroksen huoneisiin asianmukaiset paloportaat.

Syyttäjä toteaa, että hotellin syytessä toistaiseksi tuntemattomasta syystä palamaan yöllä arviolta klo 3.38 sisääntulohallin kohdalla (ravintolaosan ja vanhan majoitusosan välissä), oli osaltaan edellä mainittujen laiminlyöntien (palo-ovet) johdosta seurauksena, että tulipalo levisi ravintolaosaan päin puhaltaneesta heikosta tuulesta huolimatta erittäin nopeasti myös majoitusosastoihin. Tällöin samoin



Kuva 2. Jatkettu uudisosa teki hotellista osin kaksikerroksisen. Kuva paloyöltä.

osaltaan mainittujen lainminlyöntien (palovaroittimien puuttuminen, ohjeiden ja varokeinosuunnitelman puuttuminen, ikkunakahvojen ja portaiden puuttuminen) johdosta venäläisten hotelliasekkaiden omaisuutta tuhoutui tulipalossa ja heistä ainakin 18 henkilöä sai eriasteisia vammoja, koska 2. kerroksen asiakkaat joutuivat poistumaan huoneistaan ikkunat rikkoen ja alashyptäen.

Edellä toteamaansa viitaten syyttäjä vaatii lisäksi hallitusta yhteisvastuullisesti korvaamaan venäläisille hotelliasekkaille omaisuusvahingoista sekä kivusta ja särystä erillisen liitteen osoittamat määrät.

Syyte vaaran aiheuttamisesta

Rikoslain 21 luvun 13 §:n perusteella syyttäjä vaatii kolmelle hallituksen jäsenelle rangaistusta vaaran aiheuttamisesta, koska he kerrottujen lainminlyöntiensä osoittamalla tör-

keällä huolimattomuudellaan olivat aiheutaneet hotelliasekkaille vakavan hengen tai terveyden vaaran.

Syyte kuolemantuottamuksesta

Rikoslain 21 luvun 8 §:n perusteella syyttäjä vaatii edellämainituille hallituksen jäsenille rangaistusta kuolemantuottamuksesta, koska he kerrottujen lainminlyöntiensä osoittamalla huolimattomuudella olivat ai-

heuttaneet osittain vieraana, osittain hotellin korjaustyöhön osallistuneena työntekijänä olleen henkilön kuoleman.

Vanhan majoitusosan yhteen huoneeseen majoittunut henkilö oli tulipalon aikana yrittänyt pelastautua savukaasujen täyttämää sisäkäytävää pitkin uuden majoitusosan suuntaan. Kaikki muut hotelliin majoittuneet olivat pelastautuneet ikkunoista. Henkilö oli päässyt uuden majoitusosan 2. ja 1. kerroksen portaikon kohdalle, missä

hän oli kuollut häämyrkytykseen.

Palopäällikölle syyte palosäännösten rikkomisesta

Syyttäjä vaatii kunnan palopäällikölle rangaistusta palo- ja pelastussäännösten rikkomisesta. Syyte perustuu palo- ja pelastustoimilain pykälisiin 22, 47 ja 48.

Syyttäjän mukaan palopäällikkö on 4.5.1995 toimittamas-




Kuva 3. Hotellin vanhan osan tyystin palanut ravintola kuvattuna viikko tulipalon jälkeen. Taustalla nuoli osoittaa ravintolan ja hotelliosan välisen palo-oven, joka paloyönä (kuten myös kuvassa) oli avoinna.



saan palotarkastuksessa laiminlyönyt asettaa määräajan toteamiensa osastoivien palovien kiinnipitämisen ja niiden ovipumppujen kuntoonsaattamisen sekä huoneistokohtaisen palovaroittimien puuttumisen korjaamisessa ja niin ikään laiminlyönyt valvoa, että mainitut puutteet olisi hotellitoimintaa harjoittaneen yhtiön toimesta korjattu sekä jättämällä kokonaan vaille huomiota edellämääntujen huoneistokohtaisten toimintaohjeiden ja varokeinosuunnitelman puuttumisen.

Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen

Lisäksi syyttäjä vaatii palo-



Kuva 4. Vanhan ja uuden majoi- tusosan välinen palo-ovi oli palo- yönä osittain auki. Sen vuoksi savu pääsi kaksikerroksiseen uudis- osaan (vrt kuva 2).

päälliköille rangaistusta rikos- lain 40 luvun 11 §:n perusteella, koska tämä hänen mukaansa on palopäällikön virassaan huoli- mattomuudesta jättänyt täyttä- mättä virkavelvollisuutensa edellisessä syytekohtassa mainitulla tavalla.

Käsittelyajankohta määräämättä

Tätä kirjoitettaessa oikeu- denkäynnin ajankohta oli vielä määräämättä. Vastaajista hotel- liyhtiön hallitus on määrätty henkilökohtaisesti osallistu- maan oikeudenistuntoon, palo- päällikkö saa olla poissa.

Lehtemme seuraa kiinteästi oikeudenkäynnin vaiheita.

PT

Väestönsuojelumuodostelmien TOIMINTAPUKU

Sisäasiainministeriö on hyväksynyt väestönsuojelumuodostelmien toimintapuvun (yleishaalari), joka on tarkoitettu sellaisille henkilöille, joilla ei työnsä puolesta ole erityisvaatetusta.

Haalaria voidaan käyttää myös normaaliaikana (metsäpalot, kunnalliset palvelutehtävät, palo- ja pelastustoimen tarpeet, vapaaehtoinen pelastuspalvelu).

Haalarissa on mahdollista käyttää normaaliaikana kunkin organisaation tunnusmerkkejä ja poikkeusoloissa väestönsuojelun kansainvälistä tunnustusta ja arvoasemaa osoittavia merkkejä.

Materiaali:

Finlaysonin kangas 60 % Co, 40 % Pa

Sisäasiainministeriö on lähettänyt kunnille ja niiden palo- ja pelastus- toimista vastaaville hankintasuunnitelman toimintapuvun tarpeista vuosina 1997-2001. Toimintapukua on sopimuksen mukaan saatavana heti varastostamme ja tilattavissa Leijona-Pro Oy:n tehtaalta.



Valmistaja:

LEIJONA-PRO Oy

PL 29 (Kaarilantie 12)
57201 Savonlinna
Puh. (015) 259 621,
faksi (015) 259 620

Tarralla kiinnitettävät
arvoasemaa
osoittavat merkit.

