




Palopäällikkö Pentti Hiltunen

Yli 300 ihmisen työpaikka maan tasalle

614.841.47

Uimaharjun sahapalosta noin 15 miljoonan markan palovahingot

- ☐ Noin 15 miljoonan markan palovahingot aiheutti Oy Enso-Gutzeit Ab:n Uimaharjun sahalla helmikuun 28. päivän iltana raivonnut tulipalo.
- ☐ Runsaassa kahdessa tunnissa oli 337 ihmisen työpaikka palanut maan tasalle.
- ☐ Noin 15 miljoonan markan palovahinkojen lisäksi palosta aiheutuu jo kuukauden aikana noin 5 miljoonan markan keskeytysvahingot.
- ☐ Palon aiheuttajana epäillään vahvasti hitsausta — jälleen kerran!

Hälytys klo 18.24

Eletään helmikuun viimeistä päivää 1975. On alkamassa johtosääntöni edellyttämä vapaa viikonloppu. 005:stä, Joensuun kaupungin palolaitokselta annetaan palohälytys. Kello on 18.24. Asunnoltani on matkaa paloasemalle 60 metriä. Tulin paloasemalle, jossa ensimmäistä autoa ajetaan ulos. On navakka tuuli ja vähän pakkasta. Kuulin pojilta, että palo on Uimaharjun

sahalla. Tiesin kohteen palonarkuuden. Syntyi liikettä. Annoin käskyn tulla koko kalustolla. Lähdettiin. Lähtövahvuutemme oli 1 + 5, yksi nykyaikainen hyökkäysauto, jossa 2000 litraa vettä, nokkapumppu 2000 l/min, moottoriruisku 1000 l/min.

Ajettiin joku minuutti Uimaharjun suuntaan. Joensuu–Lieksa tie nousee maastossa melko korkealle. Näköaistilla saattoi tehdä havainnon, että Uimaharjun sahalla todella palaa. Ja voimakkaasti. Annoin ra-

diolla aluehälytyskeskukselle määräyksen suorittaa suurpalohälytys. Kello oli silloin 18.29 ja matkaa Uimaharjun sahalle vielä 12–13 km. (Kirkonkylän ja Uimaharjun väli 15 km).

Sain radiolla yhteyden Uimaharjun TPK:n Ford-paloautoon, joka on TPK:n II:n lähtö ja jonka radioasema toimii palokuntien taajuuksilla. Sain tiedon, että saha ja purusiilo ovat kokonaan tulossa, ja että tuulen alle ei näytä olevan menemistä.

Uimaharjun sahapalo

Palolla heti alkuun raju voima

Pojat tekevät työnjakoa autossa. Näkyy valtavat liekit Uimaharjusta. Saavumme Uimaharjun taajaman reunaan, josta on järven yli suoraan näköyhteys sahalle. Palo on valtava. Sieltä ei voi päätellä, mitkä kaikki rakennukset palavat. Ei voi myöskään arvioida sahalle johtavan oikotien käyttökelpoisuutta. Ajamme kylän ohi kohti teollisuusalueen porttia. Kylälle tulee valtavasti kipinää ja kaikenlaista palavaa. Saavumme sahan portille, jossa on opas. Ajamme ohi. Opas jää paikoilleen. Saavumme sahalle tuulen yläpuolelta. Palo on voimakkaimmillaan. Sahan katto, ainakin tulosuunnastamme, on romahtanut. Purukultitimet ovat romahtaneet. Siilon palo on voimakkaimmillaan, ranko on näkyvisä. Käyttämättömänä seisovan tiilirakenteisen varavoima-aseman ylin osa palaa voimakkaasti.

Ford on selvitetty pasongille ja sammuttaa höyläämää ja romahtanutta sahaa. TPK:n ensimmäinen lähtö, vanha Land-Rower, on Fordin vieressä. Siitä ei ole tehty selvityksiä. Yritän saada radioyhteyttä TPK:n sen hetkiseen sammutustyön johtoon. Tuloksetta.

Rajoitukseen

Oli heti täysin selvää, että tuulen päällä oli jo kaikki vahinko tapahtunut, ja että palon leviämisaika tuulen suunnassa oli itsestään selvä. Tuulen alla oli palamista eniten. Kuvan osoittamassa järjestyksessä kuivaamo ja rimoituslaitos rinnakkain, kuivan puutavaran varastot, niiden vieressä pituuspaketointilaitos ja lautatarha, jota oli osittain myös tuulen sivusuunnassa molemmilla sivuilla. Toimintojen painopiste oli saatava rajoitukseen tuulen alapuolelle. Ja nopeasti. Havaintoni oli aivan sama, kuin tulomatalla olin saanut kuulla. Näytti todella siltä, että tuulen alapuolelta ei pääse paloa lähestymään. Ei myöskään voinut varmuudella todeta, mitkä kaikki rakennukset tuulen alapuolella jo palavat. Ei ollut mitään syytä selvittää kalustoa tuulen yläpuolellakaan.

Oli otettava riski. Tiesin aiempien käyntien perusteella, että tuulen alta johtaa pituuspaketointilaitoksen rakennusaikainen silta rakennusten ja rannan väliselle alueelle (aiemmin mainitsemani "oikotie"). Annoin käskyn Enon I:n lähdön pojille yrit-

tää päästä kylän kautta tuulen alle ja selvittää sinne, mikäli se on mahdollista, katkaisu kaikella kalustolla.

Jäin pois autosta. Saapui Enon lähtö II, Land-Rower ja 3 miestä. Määräsin yhdelle miehelle tiedustelutehtävän. Roverin laitoin takaisin kylälle tehtävään tavoittoa kunnan kaiutinauto, joka oli tulossa, ja järjestää se varoittamaan tuulen alla olevaa asutusta, jonne tuli kaiken aikaa erittäin voimakkaasti kaiken laista palavaa. Sen jälkeen II:n lähdön, jossa ei ollut merkittävää sammutusvarustusta, oli käsky jäädä pituuspaketointilaitoksen rakennusaikaisen tien risteykseen opastamaan kaukoapujoukkoja. Ilmoitin radiolla kaikille, että johtopaikka on toistaiseksi tuulen yläpuolella tukkikasojen päällä.

Purusiilo romahti. Sain yhteyden Enon I:n vanhimpaan, jolta sain ensimmäisen kuvan palon laajuudesta ja sammutusedellytyksistä: vain saha on tulesa. Palonalut muista rakennuksista ja tarhalta on toistaiseksi onnistuttu pitämään kurissa. Enson TPK:n väkeä on sahan ja kuivaamon välisissä sammutustyössä. Siihen yritetään katkaista. Vartiointia on järjestetty. Oman kalustomme saamme pian selvitettyksi. Caterpillari ja trukkeja on käytettävissä.

Pari TPK:n palomiestä tuli luokseni. He saivat tehtävän selvittää TPK:n Rower tuulen alle sammutustyöhön. Tässä vaiheessa oli pulaa letkukalustosta. Sitä ajettiin lisää samalla teollisuusalueella olevalta selluloosatehtaalta.

Sain radioyhteyden TPK:n päällikkö Arvi Terävään, joka kertoi olevansa katkaisulinjalla ja informoi tarkemmin tilanteesta.

Oma tiedustelijani antoi tilanneselvityksen.

Pian siilon romahdettua palo alkoi suu- rimmalta osalta rauhoittua. Tilanne sahan ja kuivaamon välillä oli silloin vielä kriittinen. Sillä suunnalla paloi kauimmin voimakkaasti ja sillä suunnalla palon leviämishuhto oli suurin. Tosin lähes kaikki voimatkin oli keskitetty sinne.

Kaukoapu saapuu


Opastukselle annoin käskyn ohjata kaikki saapuvat sammutusyksiköt, joissa on säiliövettä 5.000 litraa tai enemmän, ruokalan ja trukkitallin väliin, jossa oli vielä leviämisaika palonarkaan rimoituslaitokseen. Autoja ohjattiin myös sähköverstaalle, jossa paloi varavoima-aseman yläkerta, ja jossa ei ollut vettä käytettävissä. Yksiköt, joissa oli pienemmät säiliöt, piti ohjata Terävän käyttöön tuulen alle.

Trukit evakuoivat puutavaraa sahan ja kuivaamon välistä.

19.12 saapui Joensuun VPK. Opastus ohjasi Terävän käyttöön.

19.13 saapui Lieksan puoliväkinäinen, joka tuli toisen opastuksen kautta suoraan ruokalalle ja käytti vähäisen säiliövetensä voima-asemalle.

19.16 saapui Kontiolahden VPK mukanaan 1 säiliöauto (6.000 litraa vettä) ja 1 + 9 miestä. Se sammutti palonalut sähköverstaalta ja vartioi voima-aseman alakertaa, johon valui ajoittain palaavaa pu-



Runsaassa kahdessa tunnissa tuhosi tuli 337 ihmisen työpaikan.

rua ja jossa oli tiivis teräksinen 14 m³:n polttoöljysäiliö.


19.20 saapui Joensuun palokunta.

19.21 saapui Pankakosken TPK ja sen jälkeen Ilomantsi, Liperi, Ylämyllyn varuskunta, Outokumpu oy:n TPK, Onttolan Rajavartiosto ja Kontiorannan varuskunta.

Kalustoa ryhmitettiin alkuperäisen määräyksen sisältämän periaatteen mukaisesti. Yksiköitä pidettiin jo reservissäkin. Varuskuntien joukkoja käytettiin pääasiassa vartiointitehtäviin. Järjestettiin polttoainehuolto.

19.30 mennessä alkoi olla täysin selvää, että palo on varmasti hallinnassa, eikä leviämisaikaa enää ole. Sammutusta jatkettiin reserviä lukuunottamatta kaikella kalustolla. Tein tutustumiskäynnin rajoituslinjalle.

Voima-aseman yläkerrassa aiemmin voimakkaasti riehunut palo oli rauhoittunut. Sieltä tippui kuitenkin pienissä erissä palavaa purua alakertaan, jossa ei ollut muuta palamista kuin säiliössä oleva öljy. Sahan väki kertoi, että siilo on tyhjä ja kokemuksesta tiesin, ettei siellä ole kuin vähäisiä puurakenteita, joiden oletin jo palaneen. Voima-aseman yläkerran sammutukseen ei lainkaan ryhdytty, sillä uskottiin siellä palavan aineen olevan pian lopussa ja toisaalta pelättiin kastella kuumia muurauksia, joiden rikkoontuessa olisi öljysäiliö taas tippuvista kappaleista rikkoontunut.



Jälkeen päin sain tietää, että voima-ase-
man purusiilo oli jossain vaiheessa täytetty
ja siellä oli kymmeniä kuutioita purua, jo-
ka paloi hitaasti vain purukerroksen pin-
nasta. TPK:n pojat olivat seuraavana päi-
vänä käyneet sisältäpäin toteamassa ja
kastelemassa.

20.30 pidettiin laitoksen johdon ja sam-
mutustyön johdon kesken palaveri. Sovit-
tiin jatkotoimenpiteistä, kuten valaistuksen
pysyväisemmästä järjestämisestä, sammu-
tusväen huollon järjestämisestä, jälkivarti-
oinnin järjestämisestä jne. . .

Kahvitarjoilu alkoi pelata ennen klo
21.00. Ruoka saatiin 02.00.

Palaverin jälkeen annettiin koko kalus-
tolla vielä tehokas isku koko paloalueelle
ja järjestettiin tilapäisvalaistus paloautojen
valaistusvälineillä.

Laitoksen sähkömiehet saivat pian va-
laistuksen toimimaan lautatarhalla, tukki-
tarhalla ja kohdevalajoja paloalueelle.

Sammutusvoimia alettiin vähitellen ko-
tiuttaa.

337 ihmisen työpaikka oli käytännöllis-
esti katsoen kokonaan haihtunut savuna
ilmaan.

Palon alku ja sammutustyön alkuvaiheet

Jälkeenpäin pidetyissä kritiikkitilaisuuksis-
sa ja keskusteluissa sammutustyöhön osal-
listuneiden TPK:n palontorjuntahenkilöi-
den kanssa selvisi joukko tapahtumaa, joi-
ta oli tapahtunut ennen omien joukkojeni
saapumista. Seuraavassa esitän niitä pää-
piirteittäin aikajärjestyksessä.

Palo lienee havaittu sahan asuntoalueel-
ta siinä 18.12–18.14 maissa. Tällöin hak-
kurin katon kerrotaan olleen tulella. Pa-
loilmoituksen teko ei aluksi ole onnistunut,
sillä aivan palon alkuvaiheessa on sahan
puhelinjohtimet, jotka kuljivat kuljetintun-
nelissa, vaurioituneet.

18.23 tehtaan oma hälytys. Saman ai-
kaisesti tehtiin TPK:n II:n lähtö oli jo liik-
keellä saatuaan hälytyksen tehtaan työvu-
rossa olevalta välttä.

Samoihin aikoihin sahan asuntoalueelta
oli kerääntynyt sammutusmiehiä trukkital-
lin päässä olevalle paloasemalle, jossa on
TPK:n ensimmäisen lähdön asemapaikka.

Toimenpiteitä johti aluksi palomestari
Martti Pietarinen, joka havaitsi itse palon
samoihin aikoihin kuin se oli asuntoalueel-
takin havaittu. TPK:n ensimmäinen lähtö
ensin voima-asemalle, jossa silloin oli vielä
paineet paloverkostossa. Myöhemmin pa-
songille.

Sahan palovesiverkostossa on 3,5 kp:n
paine, joka tulee selluloosatehtaan ylävesi-
säiliöstä. Varavoimalaitoksen alakerrassa
on palovesipumppu, jolla paine sahan alu-
een palovesiverkostossa saadaan nostetuksi
7,5 kp:n. Se käynnistettiin. TPK selvitti
paloposteja sammutukseen. TPK:n II:n
lähtö selluloosatehtaalta saapui ja havaitsi
tullessaan purukuljetin ylä- ja alapään
olevan tulella. Auton ajoivat pasongille.
Miehet tekivät selvitykset sahalle, siilolle ja
höyläämölle. He havaitsivat siilon olevan
tulella ja järjestivät katkaisua kuivaamon
ja sahan välille sekä vartioinnin rimoitus-
laitokselle, kuivaamoille ja lautatarhalle.
Pietarinen käski caterpillarin D7 saapu-
maan palopaikalle.

Paikalle saapui myös TPK:n päällikkö
Arvi Terävä, joka jatkoi rajoituksen joh-
toa. Palavassa sahaa vaurioituneet sähkö-
laitteet katkaisivat sähkön syötön palovesi-
pumppulle. Paine putosi. *Pietarinen* yritti
käynnistää polttomoottoripumppuja sahan
kyljessä olevalla betonirakenteisella pump-
puasemalla. Hän sai yhden käyntiin mutta
kuumuus ajoi ulos. Saha romahti ja rikkoi
romahtaessaan palovesiputkistoja. Paine
hävisi kokonaan. Caterpillari määrättiin
puskemaan maastosta puutavaraa ja puun
jätettä kohti palavaa sahaa. Useita palon-
alkuja tuulen alapuolelta tarhalla ja ra-
kennusten läheisyydestä sammutettiin. Suo-
jelujohdaja *Kurki* saapui paikalle. Sahan
trukki määrättiin evakuoimaan sahatavara-
nippuja kuivaamon ja sahan välistä sitä
mukaa kuin niitä syntyi.

Sahan palohenkilöstöä oli työssä yli 20.
Sammutustoimiin osallistui myös asunto-
alueen väkeä.

Kokemuksia ja palon kulkuun vaikuttaneita tekijöitä

Palo oli ennen havaituksi tuloaan saanut
erittäin suuren voiman. Palaminen tapahtui
erittäin nopeasti. Palon havaitsemisen ja
siilon sortumisen välinen aika lienee ollut
enintään 45 min. Vähät sammutusvoimat
lienevät tulleet alusta alkaen oikein sijoite-
tuksi.

Sammutustyön kannalta oltiin siiloa ai-
na pidetty vaikeampana kuin sahaa suuren

korkeutensa (15,5 m) (rakennusala 390 m²
ja tilavuus 6.000 m³) ja palokuormansa
vuoksi, sekä siksi, että se oli alapäästään
täysin avonainen (junan vaunut, joita palo-
hetkelläkin oli roikka paikalla, ajettiin si-
lon pohjakerroksen läpi), eikä siilon ylem-
piin osiin ollut muuta pääsyä kuin tikkaat
rakennuksen sisällä ja kuljetintunneli.

Tuulen ollessa tällainen, lienee siilon pa-
lamisen aiheuttamaa kuumuutta vastaan
toiminut hyvänä suojana tiilirakenteinen
varavoimalaitos.

Sahan ja kuivaamon välistä lämpösätei-
lyä ja kipinöintiä vastaan lienee märkä
puutavara antanut hyvän suojan. Tuntui
uskomattomalta, että kuivaamo olisi kestä-
nyt syttymättä muuten niitä lämpötiloja,
sillä kuivaamon pinta on peltiä ja ranko
puuta. Kuivaamon ullakolle levitetty leka-
sorakerros lienee tässä palossa lunastanut
hintansa.

Saha oli vanha osastoimaton E-luokan
rakennus, jonka korkeus oli 9–10 metriä,
rakennusala 2.913 m² ja tilavuus 17.500
m³. Tasot olivat puuta. Käsiteltävä tavara
oli puuta. Sosiaalisten tilojen seinät ja väli-
pohjat olivat puuta. Öljyvarasto ja pumppu-
asema olivat omana 2–4 tunnin palo-
osastonaan. Siis palokuormaa oli erittäin
paljon ja se oli estottomasti tulelle tarjolla.

Palon syttymissyiksi arvelee keskusri-
kospoliisi hitsausräiskeitä.

Syytä lienee palomiesten turha lähteä
arvailemaan. Sensijaan voidaan opin kan-
nalta todeta, että palon leviämisenopeuteen
on täytynyt vaikuttaa sen, että vaikka sa-
ha seisoj tyhjänä ilman työntekijöitä, joi-
den varaan alkusammutuksen kannalta oli
aina paljon laskettu, olivat hakkuri ja kul-
jettimet käynnissä. Kun hakkurihuoneesta
lähtevässä kuljetintunnelissa muutenkin
käy ilmavirta siiloon päin, jolloin kipinöi-
den leviäminen palotilanteessa on todennä-
köistä, kuljettaa pyörivä kuljetin lisäksi
myös kekleet ja palavan tai kytevän hak-
keen siilolle.

Palon leviämisenopeuteen on tietysti mer-
kittäväällä tavalla vaikuttanut rakenteiden
laatu ja myöhemmin kun palo tuli ulos,
myös navakka tuuli.

Onnekkana sattumana lienee pidettävä
sitä, että palo sattui tällasena vuodenaika-
na. En jaksa uskoa, että palon leviäminen
oltaisiin kyetty estämään näinkin pienelle
alueelle kuin nyt tapahtui, jos palo olisi
sattunut kuumana kesäpäivänä. Silloin olisi
ympäristö ollut moninkertaisesti herkem-
min syttyvä ja todennäköisesti myös vuosi-
lomien takia sammutusvoimaa vielä vä-
hemmän.

Opiksi otettavaa

Suurissa teollisuuslaitoksissa on syytä har-
joitella myös pitkälle ehtineen palon sam-
mutusta. Uimaharjun sahalla oli pidetty
palokuntien yhteisharjoituksia, joissa palo
lavastettiin aina liian pieneksi. Vaikka
sammutustyössä onnistuttiinkin parhaalla
mahdollisella tavalla, uskon suurpalohar-
joituksen joukkoja rutinoivaan vaikutuk-
seen.

Tällaisella alueella tulisi olla ainakin osa
paloilmoituslaitteista niin rakennettu, ettei

Uimaharjun sahapalo

ne periaatteessa voi lainkaan vaurioitua palossa.

Palovesijohtojen tulisi olla niin sijoitettu, että niiden vaurioitumismahdollisuus olisi vähäinen, ja että jokainen rakennus voitaisiin venttiileillä riittävän helposti paikasta erottaa nopeasti rakennuksen tuhoutuessa.

Palovesipumpuille tulisi järjestää riittävän helppo pääsy. Uimaharjun palossa, vaikka putkisto ei olisi rikkoutunutkaan ja vaikka pumppuhuone jossa polttomootoripumput ovat, säilyi lähes ilman vaurioita, ei pumppuja voinut ainoan oven huonon sijainnin vuoksi käynnistää.

Kannettavia radiopuhelimia tarvitaan tällaisessa palossa paljon. Niitä ei Uimaharjun palossa ollut alussa riittävästi.

Teollisuuspaikkakuntien palokalustoon tulee kuulua säiliöautoja, joissa on paljon vettä. Tämän palon toinen sivu, jos leviäminen olisi jatkunut, olisi jouduttu hoitamaan ajovedellä jo alussa.

Avustavien sammutusyksiköiden, joille Uimaharjun palossa mallikkaasta avustamisesta annan vilpittömän kiitokseni, tulisi vastaisuuden varalta ottaa koulutuksessaan huomioon eräs asia: Niin kauan kuin ollaan palopaikalla, järjestetään aukoton radion kuuntelu ilman eri kehoitusta. Myös reservissä oltaessa.

Palon vaikutuksista kunnan elämään

Uimaharjun sahan koko henkilökunnasta 337:stä henkilöstä on Enso Gutzeit Oy toistaiseksi työllistännyt yli 200 henkeä, joten palon takia työttömäksi jäi n. 100 henkeä.

Työttömäksi jääneiden määrää on pidettävä huolestuttavan suurena normaalimissakin oloissa. Nyt asialla on vielä suurempi merkitys, sillä paikallisen työvoiman viranomaisen kertoman mukaan työllisyystilanne muutenkin oli laskusuunnassa. Olihan vähän ennen Uimaharjun sahan paloa mm. Ukkola Oy:n sahalla lomautettu me-
nekkivaikeuksien takia useita kymmeniä työntekijöitä.

On selvää, että sahan palo tulee erittäin voimakkaasti heikentämään kunnan maksuvalmiutta, sillä veroäyrien kertymä laskee voimakkaasti. On puhuttu jopa veriäyrin hintaan kohdistuvasta erityisestä paineesta.

Kokonaan oma lukunsa on se, millaisia henkilökohtaisia vaikeuksia joutuvat kokemaan työttömiksi jääneet, jotka ovat suunnitelleet elämänsä pysyvän työpaikan varaan. □

Sammutustyöhön osallistuneet yksiköt

Yksikön nimi	miesvahvuus	kalusto
Enso-Gutzeit Oy:n Uimaharjun TPK	1 + 24	2 paloautoa
Enon puolivakinainen	1 + 12	2 paloautoa, 1 kaiutinauto ja 1 sairasauto
Joensuun VPK	1 + 5	1 paloauto
Lieksan puolivakinainen	1 + 5	1 paloauto
Kontiolahden VPK	1 + 9	1 paloauto
Joensuun vakinainen	1 + 7	1 paloauto
Pankakosken TPK	1 + 6	1 paloauto
Ilomantsin puolivakinainen	1 + 6	1 paloauto
Liperin kunta	1 + 6	1 paloauto
Outokumpu Oy:n TPK	1 + 9	1 paloautoa
Ylämyllyn varuskunta	1 + 13	1 paloauto
Onttolan rajavartiosto	1 + 25	1 linja-auto
Kontiorannan varuskunta	1 + 10	Ei palokalustoa
Yhteensä	150	
Siviilejä ja Uimaharjun Tehtaiden väkeä, jotka eivät kuulu sammutusvoimiin, oli parhaimmillaan	150	Kaikki yhteensä n. 300

Tietoja Enon kunnasta ja sen palotoimesta

Enon kunta sijaitsee Pohjois-Karjalan läänissä. Kunnan keskustaajamaan, Enon kirkonkylään on matkaa Joensuun kaupungista Lieksan suuntaan 35 km.

Kunnan asukasluku on n. 9.500. Kunnassa on kaksi voimakasta taajamaa, Enon kirkonkylä ja Uimaharju, joissa molemmissa asukkaita on 3000:n paikkeilla. Kuntaa pidetään läänin teollistuneimpana maalaiskuntana. Teollisia työpaikkoja on n. 1100. Merkittävimpiä sahalaaitoksia on 3, joista Enso Gutzeit Oy:n Uimaharjun saha on Suomen suurimpia. Vuosituotanto 190.000 m³. Henkilökuntaa yksistään tällä sahalla on 337.

Kaksi voimakasta taajamaa samassa kunnassa on aiheuttanut myös kunnan palotoimen järjestelyille erityisvaatimukset. Kunnan hallinnollisessa keskuksessa, Enon kirkonkylässä on puolivakinainen palokunta, jonka hälytysvahvuus on 1 + 2 ja kokonaisvahvuus 30.

Uimaharjun taajamassa sijaitsevan Enso Gutzeit Oy:n TPK:n kanssa kunta on tehnyt sammutussopimuksen, jonka nojalla

TPK:n ensimmäinen lähtö lähtee hälytyksen saatuaan myös oman laitoksensa ulkopuolelle ilman viranomaisen määräystä. TPK:n hälytysvahvuus on 1 + 4 ja kokonaisvahvuus 33.

Lisäksi kunnan alueella on eri laitoksiin perustettuja ja pienempiä sammutusyksiköitä 5 kpl. Niiden kanssa kunta ei ole tehnyt sammutussopimuksia.

Kunta kuuluu Joensuun kaukoavustusalueeseen. Aluehälytyskeskus on toiminut kunnan paloilmoitusten vastaanottajana ja hälytysten suorittajana vuoden 1975 alusta lukien.

Kunnassa on ollut palopäällikön päävirka 1. 10. 1067 alkaen. Myöhemmin perustettiin palotarkastajan virka ja 3 vakinaisen palomiehen virkaa.

Vaikka kunnassa onkin olosuhteisiin nähden melko runsaasti teollisuutta, josta valtaosa palonarkaa, eivät palot yleensä ole päässeet muodostumaan kovin tuhoisiksi. Vahingoiltaan huomattavimmista paloista takavuosiina voisi mainita Enon sairaalan palon vuonna 1960 ja Ukkolan sahan kuorimon palon vuonna 1973. □